



PROTOCOLO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

RETALHOS OU ENXERTOS COMPROMETIDOS OU DE RISCO

DEFINIÇÃO

É a retirada completa de uma parte do tegumento cutâneo e sua transferência para outro local do organismo. Nesta nova localização este tecido adquire uma nova nutrição através de um novo suprimento sanguíneo que permite a viabilidade das células transplantadas.

INDICAÇÃO

Evolução desfavorável nas primeiras 48 horas

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

PROGRAMAÇÃO

- Início imediato
- Pressão de 2,5 ATA;
- Tempo de 90 a 120 minutos, conforme câmara monoplace ou multiplace;
- Avaliar a cada 5 sessões
- 10 a 40 sessões em 95% dos casos.

